

titolo del progetto

— **P.P. COMPARTO RESIDENZIALE "An 1b Roncaglio" — CAVRIAGO**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

committente

CHIERICI EMMA, via Don Pasquino Borghi, 6 — 42025 Cavriago (Reggio Emilia) — C.F. CHRMME 54P61 C405A  
E ALTRI

titolo della tavola

— **RILIEVO FOTOGRAFICO** **STATO ATTUALE**

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	fase operativa	file
3013	SETTEMBRE 2008	ELENA		DEFINITIVA	

rev.	data	descrizione	redatto da
A	---	---	---
B			
C			
D			
E			
F			

il responsabile della progettazione	il progettista delle strutture	direzione lavori	direzione lavori strutture	N°. tavola	orientamento
					
Arch. Giorgio MENOZZI	..	..	..	progressivo 3	

collaboratori:

Ing. Davide BEDOGNI  
Ing. Simone CAITI  
Arch. Elena FIORDALIGI  
Arch. Benedetta GOVI  
Dis. Cristina MICAGNI  
Dis. Nadia ROMAGNANI

RILIEVO FOTOGRAFICO

VISTE D'INSIEME DELL'AREA



FOTO 1 vista aerea da nord-ovest.



FOTO 2 vista aerea da ovest.



FOTO 3 vista aerea da sud-ovest



FOTO 4 vista aerea da sud.



FOTO 5 vista aerea da est.



FOTO 6 vista aerea da nord.



FOTO 7 vista di via Barboiara da ovest verso est, zona via Roncaglio.



FOTO 8 vista di via Barboiara da ovest verso est, zona centrale.



FOTO 9 vista di via Barboiara da ovest verso est.



FOTO 10 di via Barboiara da est verso ovest, zona rio Veta.



FOTO 11 vista dell'area angolo via Barboiara rio Veta.



FOTO 12 vista dell'area d'intervento da est verso ovest.



FOTO 13 vista dell'area d'intervento da est verso nord-ovest.



FOTO 14 vista dell'area d'intervento da est verso nord.



FOTO 15 vista dell'area d'intervento da nord verso sud.



FOTO 16 vista dell'area d'intervento da ovest verso est.



FOTO 17 vista di via Barboiara tratto iniziale da via Roncaglio verso est.



FOTO 18 vista di via Barboiara tratto iniziale da via Roncaglio verso ovest.



FOTO 19 vista di accesso privato su via Barboiara verso nord.



FOTO 20 vista di via Roncaglio innesto via Barboiara verso ovest.



FOTO 21 vista di via Roncaglio all'altezza di via Barboiara verso nord.



FOTO 22 vista di via Roncaglio all'altezza di via Barboiara verso sud.



FOTO 23 video ispezione del rio Veta tombato. Tratto a sud di via Rivasi.



FOTO 24 video ispezione del rio Veta tombato. Pozzetto d'ispezione.



FOTO 25 video ispezione del rio Veta tombato. Pozzetto d'ispezione.



FOTO 26 video ispezione del rio Veta tombato. Pozzetto d'ispezione a sud di via Rivasi.




FOTO 27 video ispezione del rio Veta tombato. Posizioni rilevate non ispezionabili.



FOTO 28 video ispezione del rio Veta tombato. Posizioni rilevate non ispezionabili.



FOTO 29 video ispezione del rio Veta tombato. Posizioni rilevate non ispezionabili.



FOTO 30 video ispezione del rio Veta tombato. Imbocco tombamento.

